



Napájadlá 17, 040 12 Košice

M: +421 948 339 550, e-mail :sekretariat@ekolab.sk



## Protokol č. 880/2023

Strana : 1 / 1

Zákazka : 260/23

Číslo úlohy :

**Zákazník :** Carmeuse Slovakia s.r.o.  
Rozvojová 2/B  
040 11 Košice

Názov vzorky : Autoumyváreň, chem. ČOV

Miesto odberu: Lom Včeláre

Vzorku odobral : EKOLAB Košice

Spôsob odberu : Bodová vzorka

Charakteristika vzorky : Odpadová voda

Dátum vykonania skúšok: 7.3.23 - 27.3.23

Metóda odberu : STN ISO 5667-10 <sup>A</sup>

Dátum odberu vzorky: 7.3.2023

Dátum doručenia vzorky: 7.3.2023

Výsledky skúšok ( - ky ) sa týkajú iba predmetu analýz a nenahradzujú iné dokumenty.  
Bez písomného súhlasu skúšobného laboratória sa môže protokol reprodukovat' iba celý.  
Skúšobné laboratórium nezodpovedá za údaje, ktoré poskytol zákazník.

Ukazovateľ	Jednotka	Vzorka č. 1517/23 Hodnota	Metóda
Daphnia magna	%	0,00	A STN EN ISO 6341
Vibrio fischeri (%)	%	-3,50	A STN EN ISO 11348 - 3
Sinapis alba (%)	%	-0,74	A STN 83 8303
pH	bezr.	6,1	A STN ISO 10523
NL 105	mg/l	<2	A STN EN 872
Anionaktivne tenzidy	mg/l	0,133	A STN EN ISO 16265
NEL-UV	mg/l	0,090	A STN 83 0540-4
NEL-IR	mg/l	0,03	A STN 83 0540-4

A/N : akreditovaná / neakreditovaná skúška

Odhýlky od skúšobných metód : nie sú

V prípade, že vzorky odoberal zákazník, výsledky sa vzťahujú ku vzorke tak, ako bola prijatá.

V Košiciach dňa : 27.3.2023

Schválil :

.....  
Ing. Katarína Sopková  
vedúci skúšobného laboratória

\*\*\*koniec protokolu\*\*\*

